



# EI KAUFFMANN OLIVIER

Attestation d'entretien et/ou de ramonage (Décret 2023-641)

N° 02452-04169

Le 20/02/2024

## LE CLIENT

Client : **Jean Peuplu**  
Votre référence client : **F8C4001700**  
Adresse d'intervention : **Impasse de la Bonne Humeur, 16400 La Couronne, France**  
Attestation TVA : **Le client atteste que l'intervention concerne un immeuble achevé depuis plus de deux ans.**

## RAPPORT DE L'INTERVENANT

Intervenant : **Olivier KAUFFMANN**  
Rendez-vous effectué : **Oui ✓**  
Nature de l'intervention : **Entretien de l'appareil et Ramonage du conduit**

### CARACTÉRISTIQUE DE L'INSTALLATION

Type d'appareil : **Poêle à Granulé**  
Type de conduit : **Conduit tubé**  
Arrivée d'air : **Arrivée d'air absente ou non localisée**  
Système de distribution d'air chaud : **Non**

### L'ENTRETIEN DE L'INSTALLATION : VÉRIFICATION ET NETTOYAGE

Conduit de raccordement : **Oui ✓**  
Chambre de combustion : **Oui ✓**  
Surfaces d'échange : **Oui ✓**  
Arrivée d'air comburant : **Oui ✓**  
Vitre de l'appareil : **Oui ✓**  
Trappes d'accès : **Oui ✓**  
Débouché du terminal d'évacuation : **Oui ✓**  
Circuit d'alimentation en combustible : **Oui ✓**

### L'ENTRETIEN DE L'INSTALLATION : OPÉRATIONS SUPPLÉMENTAIRES

Réglage de l'extracteur de fumée : **Oui ✓**  
Contrôle du pressostat : **Oui ✓**  
Décendrage approfondi : **Oui ✓**  
Vérification du bon fonctionnement de la régulation : **Oui ✓**

### L'ENTRETIEN DE L'INSTALLATION : SÉCURITÉ

Contrôle des organes de sécurité présents : **Oui ✓**  
Vérification des connexions électriques : **Oui ✓**  
Présence d'un détecteur de monoxyde de carbone : **Oui ✓**  
Présence d'un détecteur de fumée : **Oui ✓**

### RAMONAGE ET CONTRÔLE DE L'INSTALLATION

Contrôle visuel de l'appareil : **Oui ✓**  
Contrôle visuel du conduit : **Oui ✓**  
Contrôle visuel de la souche et son débouché : **Oui ✓**

Contrôle de l'arrivée d'air :	Oui ✓
Nettoyage du conduit par action mécanique :	Oui ✓
Aspiration et évacuation des suies :	Oui ✓
Signature du technicien <i>Signé le 20/02/2024 à 11:30:34</i>	

**DEPUIS LE 1er OCTOBRE 2023 LA RÉGLEMENTATION A ÉVOLUÉE**

Le ramonage des conduits de fumées et des tuyaux de raccordement est effectué au moins tous les 12 mois ainsi que l'entretien comportant le nettoyage, la vérification du bon fonctionnement de l'appareil de combustion et, le cas échéant, son réglage. L'utilisation des installations de chauffage au bois sont régies par des règles de sécurité très strictes qui se doivent obligatoirement d'être respectées.

Signature du client :

